

6

5

4

3


2

1

Esempi di fissaggio del profilo

D

D




Fori passanti

C

C

B

B



Asole

A

A

6

5

4

3

2

1